

# INFO TIPS

## BOBINE D'ALLUMAGE



### INVERSION DE RÉFÉRENCES

Nous souhaitons vous alerter sur une erreur d'emballage et de catalogue que nous avons détectée. Dès leur lancement en mars 2022, nous avons inversé les références 155521 et 155523 :

- Pour une bobine Porsche 155523 commandée, vous avez reçu une bobine Mercedes 155521
- Pour une bobine Mercedes 155521 commandée, vous avez reçu une bobine Porsche 155523

**Ce que vous avez  
commandé**  
**Réf. 155521**



**Ce que vous avez reçu**  
**Réf. 155523**



**Ce que vous avez  
commandé**  
**Réf. 155523**



**Ce que vous avez reçu**  
**Réf. 155521**



Si vous avez un de ces produits en stock, vous pouvez vous rapprocher de Coralie LAMORLETTE au 03 25 94 96 75 pour connaître la démarche à suivre.



**Hotline technique**

+33 (0)4 72 88 12 63

[hotline.aftermarket@efiautomotive.com](mailto:hotline.aftermarket@efiautomotive.com)