

# INFO TIPS

## SONDES NOx



### RÉFS. 308XXX | SPÉCIFICITÉ LIÉE À CETTE FAMILLE DE PRODUITS

Chaque référence OEM comporte une programmation interne spécifique au capteur. Lors du remplacement, il est impératif de vérifier qu'il y a **une parfaite correspondance entre la référence OEM et la pièce à remplacer**. Toute erreur de référence peut entraîner **un dysfonctionnement ou un code défaut**.

RÉF. EFI	CONSTRUCTEUR	RÉF. OEM
308001	RENAULT	227906887R
308002	RENAULT	227906850R
308003	PSA	9816276480
308004	MERCEDES	A0009053109
308005	PSA	9821120980
308006	RENAULT	227903557R
308007	RENAULT	227902682R
308008	VAG	04L907805BK
308010	VAG	04L907807ET
308011	VAG	03L907807AE
308012	RENAULT	227905433R
308013	PSA	9811207180
308014	PSA	9821120780
308015	BMW	13628580410
308016	BMW	13628589844
308017	MERCEDES	A0009057208
308018	MERCEDES	A0009058111
308019	PSA	9678570780
308020	RENAULT	227908539R
308021	VAG	03L907807AF
308022	VAG	03L907807AD
308023	VAG	8K0907807C
308024	VAG	8K0907807E
308025	RENAULT	227905444R
308026	PSA	9817454580



Hotline technique

+33 (0)4 72 88 12 63

[hotline.aftermarket@efiautomotive.com](mailto:hotline.aftermarket@efiautomotive.com)